




Nieuwsbrief restauratie klokkentoren

De nadruk van de restauratiewerkzaamheden in de afgelopen week lag op het repareren en vervangen van diverse houten delen. Diverse slechte stukken zijn verwijderd en vervangen. Dit is vakkundig gedaan waarbij veel ambachtelijk handwerk is gebruikt.



Voorbeeld reparatie waarbij slechte delen zijn verwijderd en vervangen door nieuw hout.

De fundatie voor de klokkenstoel is vernieuwd door nieuwe hardhouten balken aan te brengen. Deze balken worden bekleed met lood om het hout te beschermen tegen vocht. Tussen het hout en het lood wordt een beschermlaag aangebracht. Dit is nodig omdat het hout organische zuren afscheidt wat corrosie van het lood tot gevolg heeft. Om de klok meer bewegingsruimte te geven zijn er sparingen gemaakt in de eiken constructie van de toren.



Eén van de nieuwe fundatiebalken Uitsparing in de constructie

Komende maandag gaat de loodgieter starten met het aanbrengen van het lood. Ook zal een nieuw dakluik geplaatst worden en de trap in de toren verstevigd.

Het college van kerkrentmeesters